


원료 속 철 성분을 걸러내기 위한 장치 10,000 Gauss의 강력한 자석 장착

- 내부에 설치된 강력한 자석으로 철 성분을 탈철 함.
- On Line으로 공급되는 원료 Line에 설치.
- 무동력으로서 안전.



원형



사각

